

Public e

- Toutes les personnes non élémentaires de niveau haute tension
- Toutes les personnes de niveau basse tension et personnes consignées

Avoir suivi et validé

Les obj

Maintenir les conditions de sécurité et de prévention contre le risque électrique

Les mét

- Vidéo
- Support
- Ouvrage

L'AFPI acm Formations professionnelle et pédagogiques

Program

- Retour à l'ordre
- Les limites de sécurité
- Réaliser la mise hors tension
- Repérer les risques
- Appréhender les risques
- Les insuffisances d'habileté
- Respecter les règles de sécurité
- Les équipements de protection
- Reconnaître les risques
- Les mesures de prévention
- Si nécessaire, faire intervenir les secours
- Les risques de sécurité
- Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l'outillage appropriés
- Les étapes de la mise en sécurité d'un circuit (pour les BS).
- Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation).
- Effectuer la vérification d'absence de tension (VAT).
- Réaliser une remise sous tension.
- Les mesures de prévention à observer lors d'une intervention BT élémentaire (pour les BS).
- Délimiter et signaler la zone d'intervention BT.
- Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.
- La conduite à tenir en cas d'accident corporel conformément à l'Article 13.

Des cookies, mais à votre façon 

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, mesurer l'audience et vous proposer des contenus plus pertinents.

Vous pouvez **tout accepter** pour une navigation optimale, ou **refuser les cookies non essentiels** et personnaliser vos choix à tout moment depuis les paramètres.

[En savoir plus sur les cookies](#)

[Politique de confidentialité de Google !\[\]\(1f56542a42e2413e44a2b2023033aa2e_img.jpg\)](#)

[Montrer les détails](#)

[**Tout refuser**](#)

[**Tout accepter**](#)

Strictement nécessaire

Fonctionnel

Statistique

Publicitaire



Powered by:
[**Cookie Information**](#)